

VILLE DE PULLY - COLLEGE DE L'ANNEXE OUEST

ANNEXE AU PREAVIS 12-2008 - DESAMIANTAGE ET TRAVAUX DE REFECTION



Façade Sud



Plan de situation



Fibres d'amiante présentes dans les faux plafonds



Fibres d'amiante présentes dans les faux plafonds



Faux plafonds des salles de classe



Faux plafonds des salles de classe




Local de la chaufferie




Locaux techniques

VILLE DE PULLY - COLLEGE DE L'ANNEXE OUEST


ANNEXE AU PREAVIS 12-2008 - DESAMIANTAGE ET TRAVAUX DE REFECTION




Niveau - 340




Niveau 000




Niveau + 340




Niveau + 680




Niveau + 1020



Coupe



Façade Ouest



Façade Sud