

Non respect des limites avec parcelle RF 2000 et risque de dommages aux canalisations



Intérieur de l'arbre : sec, voire mort

